

Dalle Podotactile En Acier Corten


Référence : 3280760

DESCRIPTION :

Bandes d'Eveil à la Vigilance (BEV) a pour but d'**alerter d'un danger et de sécuriser les déplacements des personnes aveugles** ou malvoyantes dans les zones comportant des obstacles.

Ces dalles Podotactiles sont en **acier corten**.

Attention la couleur de l'image est celle de la dalle podotactile après oxydation.



INFORMATION PRODUIT

Bandes d'Eveil à la Vigilance (BEV) a pour but d'alerter d'un danger et de sécuriser les **déplacements des personnes aveugles ou malvoyantes** dans les zones comportant des obstacles.

Les dalles podotactiles sont composées d'acier corten. Ceci améliore considérablement la durée de vie de la dalle et lui confère une certaine **esthétique**.

Selon la norme française, les dalles podotactiles doivent se placer **50 cm avant l'obstacle** : **Passage piéton, quai ferroviaire, escalier...**



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Attention la couleur de l'image est celle de la dalle podotactile avant oxydation, merci de prêter attention aux autres photos

Caractéristiques :

- **Couleur** : Noir au début de la pose puis devient aspect corten (couleur rouille) en fonction de l'oxydation
- **Dimensions** : 450 x 420 mm / 600 x 420 mm / 825 x 420 mm
- **Épaisseur** : 5 mm
- **Matières** : acier corten
- **Usage extérieur**
- **Conforme à la norme NFP 98-351**

A savoir :

Le CORTEN est un acier spécial **auto-patinable**. Installé à l'extérieur, il a la particularité de développer une couche superficielle d'oxyde d'**aspect rouillé**, qui le protège de la corrosion. La couleur de cette couche varie du jaune, à l'orange et au brun et elle apparaît après plusieurs semaines d'exposition à l'humidité.

Cette couleur fonce avec le temps. Chaque tôle développe une patine unique. Il y a donc un aspect évolutif dans l'esthétique du CORTEN, très apprécié des architectes.

Le CORTEN arrive à maturation après un à deux ans : il n'y a plus de traces au toucher. Il est déconseillé d'utiliser des acides pour accélérer l'oxydation car cela peut provoquer des dommages sur la tôle.

La dalle sera livrée **avant** que la phase d'oxydation soit faite.

[en savoir plus sur l'acier corten](#)

Conditions d'application :

Le support de collage doit être propre, sec, dégraissé et décapé. La température ambiante doit être comprise entre +10 et +30°C.

Application :

- Le collage des BEV se réalise à l'aide d'une [colle méthacrylate](#).
- La remise en circulation peut être effectuée dès 30 minutes après la pose.
- Adhésif double face (rouleau de 33 ml)
- Vis à tête fraisée

Comment poser une bande d'éveil à la vigilance :



Ce que dit la loi

Arrêté du 1er août 2006 - article 7.1

"En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0.50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile." La date de mise en conformité obligatoire est le 1er janvier 2015.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Décret 2006-1657 du 21 décembre 2006

L'implantation des bandes podotactiles est rendue obligatoire aux abaissés de trottoir des passages piétons lors de travaux sur voirie.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3280760 Dimensions (en mm) - 450 x 420

Réf. 3280761 Dimensions (en mm) - 600 x 420

Réf. 3280762 Dimensions (en mm) - 825 x 420



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com